

# Service Tennant True<sup>®</sup> Argent

LA PERFORMANCE OPTIMALE DÉPEND DE L'ENTRETIEN PLANIFIÉ

FAITES CONFIANCE AU SERVICE Tennant True

- **EXPERTISE TECHNIQUE** – Connaissance inégalée de l'équipement Tennant
- **VUE D'ENSEMBLE** – Accès immédiat à l'historique de service complet de votre machine grâce à ServiceLINK<sup>®</sup>
- **RÉPONSES RAPIDES** – Les représentants experts du centre d'appel technique de Tennant sont à votre service

L'entretien planifié de Tennant True GARANTIT UNE PERFORMANCE OPTIMALE DE VOTRE ÉQUIPEMENT

ENTRETIEN PLANIFIÉ	RÉSULTAT DE PERFORMANCE	AVANTAGE COMMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglages de la pression de la raclette et du débit de solution; inversion ou remplacement de la raclette</li> <li>• Nettoyage ou remplacement du filtre du ventilateur d'aspiration</li> <li>• Vérifications des tuyaux et des connexions pour empêcher les fuites d'aspiration</li> </ul>	Ramassage de l'eau amélioré	Réduction du risque/ moins de glissements et de chutes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de la tête de récurage/de l'entraîneur de tampon</li> <li>• Réglage de l'actionneur de levage de la brosse/ de la raclette</li> <li>• Réglage du moteur des brosses</li> </ul>	Modèle de nettoyage (récurage) uniforme	Image positive de l'établissement
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de la brosse</li> </ul>	Ramassage des débris amélioré	Réduction des risques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification du niveau de liquide de la batterie et des connexions</li> </ul>	Durée d'exécution accrue	Augmentation de la productivité du personnel
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification des joints de la trémie et du secoueur de filtre à poussière</li> <li>• Vérification de la conduite/du boyau/du ventilateur d'aspiration</li> </ul>	Amélioration du contrôle de la poussière	Meilleure qualité de l'air
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification de l'alignement des brosses, des protecteurs, des courroies et des chaînes</li> </ul>	Fonctionnement plus silencieux	Environnement plus silencieux

VÉRITABLE qualité. VÉRITABLE performance.  
VÉRITABLE tranquillité d'esprit.



# PRÉVOIR ET CONTRÔLER LES FRAIS D'ENTRETIEN DE ROUTINE GRÂCE AU SERVICE ARGENT

SERVICE ARGENT Tennant True®	
DE QUOI S'AGIT-IL?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclut les inspections/diagnostics, le graissage et les réglages des éléments suivants:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtre à air</li> <li>✓ Filtre à carburant</li> <li>✓ Filtre du ventilateur d'aspiration</li> <li>✓ Joints</li> <li>• Visite du site, ateliers de fournitures, main d'œuvre et remplacement des pièces d'usure excessive</li> </ul> </li> <li>Puissance de la batterie</li> <li>Fluides hydrauliques</li> <li>Circuits électriques</li> <li>Chaînes/Courroies d'entraînement</li> <li>Ramassage des débris</li> <li>Raclettes</li> <li>Pièces du système d'allumage</li> <li>Huile et filtre</li> </ul>
COMMENT CELA FONCTIONNE?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation jusqu'à 150 heures/mois sur des unités autoportées de grande taille et jusqu'à 100 heures/mois sur des unités autoportées de petite taille et des unités à commande arrière</li> <li>Environnements légers/moyens</li> </ul>
POURQUOI DEVRAIS-JE ME LE PROCURER?	Permet de prévoir et de contrôler les frais d'entretien de routine
QUELLE EST LA DURÉE DES CONTRATS?	Durée de contrats de 3 à 5 ans disponibles
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PAIEMENT?	Sélectionnez un plan qui vous convient : prépaiement, mensuel ou durant la visite d'entretien

## ENTRETIEN PLANIFIÉ DE SERVICE ARGENT Y COMPRIS LES PIÈCES

	RÉCUREUSES						BALAIS MÉCANIQUES						BALAIS MÉCANIQUES/RÉCUREUSES	POLISSEUSES	ORBIO®		
	5700 5680 5400 5300 5300T 5280 5100	7300 7200 7100	1550 T5 T3E T3 T2	550 T16 T12 T7	Récureuse à commande arrière Nobles Speed	R14 Récureuse autoportée Nobles Strive Récureuse autoportée Nobles EZ/ Récureuse autoportée Speed Scrub	1510 1610 Nobles Strive	6080 3640	S10 S8	6200 6100	530 S20	6200E 810	Sentinel 830-II Aspirateurs à déchets Hawk Green Machines 4300/ATLV 636 525 Série 400	Centurion	8410 8300 8200 M30 M20	2550 B10 SpeedGleam® Rider SpeedGleam Plus	5000-Sc
Filtre à air	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—
Pièces du système d'allumage	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—
Filtre à carburant	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—
Fluide hydraulique	—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
Filtre hydraulique	—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
Huile	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	—	—
Filtre à huile	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	—
Antigel	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—
Lubrifiants divers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Kits d'entretien de jupe	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Kits d'entretien de joint	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Joints de la trémie	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Chaîne d'entraînement	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Courroies d'entraînement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
Lames de raclette	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Carrées carrées	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Jupes des brosses	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Sac/Filtre du ventilateur d'aspiration	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Filtre pour l'entrée d'eau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
Filtre pour la sortie d'eau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

Les prix comprennent toutes les vérifications et tous les ajustements figurant sur la liste de contrôle d'EP, la main d'œuvre pour l'EP et les pièces indiquées ci-dessus, s'il y a lieu, sur le modèle et la série faisant l'objet de l'entretien. La main d'œuvre requise pour installer les pièces figurant sur cette liste est comprise. Les pièces comprises dans le programme Argent doivent être installées pendant la visite d'entretien planifiée. Les pièces ou la main d'œuvre supplémentaires sont facturées séparément au client. Les filtres à poussière du bac à débris des balais mécaniques ne sont pas inclus dans le programme argent et seront facturés séparément.

— Signifie que les pièces ne sont pas utilisées dans la construction ou le fonctionnement de la machine et par conséquent ne sont pas applicables.

Pour de plus amples informations relatives au service  
TennantTrue®, veuillez composer le +1.800.553.8033  
ou envoyer un courriel à [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050

[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)  
[info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)